

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственный персонал Тепловой район № 1(Арендованные сети)					
101 Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разрабатывать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный персонал Тепловой район № 1(Собственные сети)					
112 Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разрабатывать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный персонал Тепловой район № 2(Арендованные сети)					
124 Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разрабатывать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный персонал Тепловой район № 2(Собственные сети)					
132 Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов Дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Учитывая тяжесть труда (фиксируемая поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разрабатывать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
---	---------------------------------------	--	--	--

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (ФИО)	_____ (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ (№ в реестре экспертов) 3858 _____ (подпись) _____ (ФИО) _____ (дата)